

FALLOS TÍPICOS MITSUBISHI COLT



DTC (Número)	DTC (Descripción)
C1541	Relé de seguridad
C1531	Tensión de alimentación motor
C1512	Sensor secundario
C1511	Sensor principal

ES UN FALLO TÍPICO EN MITSUBISHI COLT.

SE RECOMIENDA REVISAR LA BATERÍA. NIVELES BAJOS DE TENSION RECURRENTES POR EJEMPLO EN LA FASE DE ARRANQUE O MANIOBRAS DE GRAN CONSUMO COMO EL APARCAR HARAN QUE SE NOTEN BLOQUEOS DE DIRECCION ESPORÁDICOS Y AL TIEMPO LA DIRECCION SE BLOQUEARÁ COMPLETAMENTE

LIZARTE ON!
Hacia adelante, contigo