

# FALLOS TÍPICOS OPEL ASTRA H



| DTC (Número) | DTC (Descripción) |
|--------------|-------------------|
| C1550-36     | Reemplazar UCE    |
| C1531-39     | Reemplazar UCE    |
| No conecta   | Sensor secundario |

ES UN FALLO TÍPICO EN OPEL ASTRA H.

SE RECOMIENDA REVISAR LA BATERÍA. NIVELES BAJOS DE TENSION RECURRENTES POR EJEMPLO EN LA FASE DE ARRANQUE O MANIOBRAS DE GRAN CONSUMO COMO EL APARCAR HARAN QUE SE NOTEN BLOQUEOS DE DIRECCION ESPORÁDICOS Y AL TIEMPO LA DIRECCION SE BLOQUEARÁ COMPLETAMENTE

**LIZARTE ON!**  
Hacia adelante, contigo