

FALLOS TÍPICOS CITROEN JUMPY



DTC (Número)	DTC (Descripción)
P0603	Componente defectuoso
P0602	Programación unidad de mando defectuosa
Oscilaciones, tirones de volante	
C1203	Motor servodirección componente bloqueado
C1200	Avería interna

ES UN FALLO TÍPICO EN CITROEN JUMPY.

SE RECOMIENDA REVISAR LA BATERÍA. NIVELES BAJOS DE TENSION RECURRENTE POR EJEMPLO EN LA FASE DE ARRANQUE O MANIOBRAS DE GRAN CONSUMO COMO EL APARCAR HARAN QUE SE NOTEN BLOQUEOS DE DIRECCION ESPORÁDICOS Y AL TIEMPO LA DIRECCION SE BLOQUEARÁ COMPLETAMENTE

LIZARTE ON!
Hacia adelante, contigo