

FALLOS TÍPICOS VW GOLF 7



DTC (Número)	DTC (Descripción)
B-116854	Steering Angle Sensor No Basic Setting
B-200FF	Avería interna sin asistencia
B-1168F2	Steering Angle Sensor No Basic Setting

REVISAR BATERÍA EN FASES DE ARRANQUE SIEMPRE MAYOR QUE 10.5V

AJUSTAR LA DIRECCION. VER VIDEO O INSTRUCCION

LIZARTE ON!
Hacia adelante, contigo