

FALLOS TÍPICOS MINI EHPS



DTC (Número)	DTC (Descripción)
No arranca	Calculador dirección
No para al apagar el motor	Muto grupo electrobomba

ES UN FALLO TÍPICO EN MINI EHPS.

SE RECOMIENDA REVISAR LA BATERÍA. NIVELES BAJOS DE TENSION RECURRENTES POR EJEMPLO EN LA FASE DE ARRANQUE O MANIOBRAS DE GRAN CONSUMO COMO EL APARCAR HARAN QUE SE NOTEN BLOQUEOS DE DIRECCION ESPORÁDICOS Y AL TIEMPO LA DIRECCION SE BLOQUEARÁ COMPLETAMENTE

LIZARTE ON!

Hacia adelante, contigo