

FALLOS TÍPICOS PEUGEOT 307



DTC	Descripción	Origen
C1200	Defecto calculador de dirección	- Captador de temperatura - Alta temperatura - Tensión bomba anormal - Defecto ROM
C1201	Defecto del motor grupo electrobomba	- Consumo demasiado alto
C1202	Defecto temperatura motor electrobomba	- Sobrecalentamiento
C1203	Bloqueo mecánico motor	- Bloqueo mecánico - Captador de posición NOK
C1204	Defecto captación ángulo volante	- Conectores - Cables - Sensor ángulo (outside)
C1205	Defecto captación ángulo volante	- Conectores - Cables - Sensor ángulo (outside)
C1206	Defecto captación ángulo volante	- Conectores - Cables - Sensor ángulo (outside)

C1208	Defecto información velocidad vehículo	- Conectores - Cables (ABS/ESP)
C1209	Defecto de alimentación después del contacto	- Conectores - Cables caja motor - Fusible F7
C1210	Defecto información motor en marcha	- Conectores - Cables caja motor - Fusible F7
P0501	Defecto información velocidad vehículo	- Cables
P1613	Defecto telecodificado	- Telecodificado no hecho
P0601	Fallo calculador	- Memoria ECU
No conexión	No conexión	- Avería electrónica



LIZARTE ON!

Hacia adelante, contigo