

FALLOS TÍPICOS PEUGEOT 407



DTC (Número)	DTC (Descripción)
C1200	Calculador dirección
C1203	Muto grupo electrobomba
C1208	Defecto velocidad vehículo
P0601	Fallo calculador
No conecta	Avería interna

ES UN FALLO TÍPICO EN PEUGEOT 407.

SE RECOMIENDA REVISAR LA BATERÍA. NIVELES BAJOS DE TENSION RECURRENTE POR EJEMPLO EN LA FASE DE ARRANQUE O MANIOBRAS DE GRAN CONSUMO COMO EL APARCAR HARAN QUE SE NOTEN BLOQUEOS DE DIRECCION ESPORÁDICOS Y AL TIEMPO LA DIRECCION SE BLOQUEARÁ COMPLETAMENTE

LIZARTE ON!
Hacia adelante, contigo