


FALLOS TÍPICOS VW GOLF – AUDI A3



DTC (Número)	DTC (Descripción)
750	Piloto de avería
573	Sensor de par
NO CONECTA	
0003	Fallo UCE
2441	Piloto amarillo del cuadro encendido

ES UN FALLO TÍPICO EN VW GOLF – AUDI A3.

SE RECOMIENDA REVISAR LA BATERÍA. NIVELES BAJOS DE TENSION RECURRENTE POR EJEMPLO EN LA FASE DE ARRANQUE O MANIOBRAS DE GRAN CONSUMO COMO EL APARCAR HARAN QUE SE NOTEN BLOQUEOS DE DIRECCION ESPORÁDICOS Y AL TIEMPO LA DIRECCION SE BLOQUEARÁ COMPLETAMENTE

LIZARTE ON!
Hacia adelante, contigo