

FALLOS TÍPICOS MERCEDES CLASE A



DTC (Número)	DTC (Descripción)
Fallo sensor	El sensor de giro no responde correctamente
NO CONECTA	La dirección no arranca ni conecta

ES UN FALLO TÍPICO EN MERCEDES CLASE A.

SE RECOMIENDA REVISAR LA BATERÍA. NIVELES BAJOS DE TENSION RECURRENTES POR EJEMPLO EN LA FASE DE ARRANQUE O MANIOBRAS DE GRAN CONSUMO COMO EL APARCAR HARAN QUE SE NOTEN BLOQUEOS DE DIRECCION ESPORÁDICOS Y AL TIEMPO LA DIRECCION SE BLOQUEARÁ COMPLETAMENTE

LIZARTE ON!
Hacia adelante, contigo